

Wspólnota Mieszkaniowa MOKRA 6

Do naprawy są kominy.

Problem dotyczy ubytków tynku na kominach oraz spękań.

Należy wykonać:

1. Usunąć pozostałe luźne powłoki
2. Odtłuścić
3. Zagruntować
4. Uzupelnic ubytki
5. Wykonać warstwę zbrojaca
6. Wykonać malowanie wszystkich kominów dedykowaną farbą firmy Flugger
7. Wykonać ponowne uszczelnienie opierzenia oraz systemu wentylacji.
8. Usunąć mchy i porosty z dachu.

Termin realizacji: w ciągu 2 miesięcy (do października 2023 r.)

Oferty prosimy składać w kopertach, w siedzibie firmy przy ul. Żeromskiego 46 lok. 10 (wejście od ulicy) do dnia 31.08.2023 roku.